

阪南チーズ染晒協同組合 ビーカー試験室 提供

堅牢度一覧（耐光、洗濯、湿乾）※汗堅牢度が必要な場合はお伝えください。

この表は綿糸20/1の堅牢度表です。他の素材には適応致しません。

カラーNo	耐光堅牢度	洗濯堅牢度	摩擦堅牢度	
	JIS L-0842	JIS L-0844 A-2	JIS L-0849	
			乾摩擦	湿摩擦
L01 オフホワイト	4	5	5	5
L02 ライトクリーム	4	5	5	5
L03 クリーム	4	5	5	5
L04 淡ミカン	4	5	5	5
M05 レモンイエロー	4	5	5	5
L06 ライトベージュ	4	5	5	5
L07 アイボリー	4	5	5	5
M08 ベージュ	4	5	5	5
M09 リネンベージュ	4	5	5	5
M10 イエロー	4	5	5	4~5
D11 濃イエロー	4	5	5	4~5
M12 サーモンピンク	4	5	5	5
M13 マスタード	4	5	5	5
M14 シナモン	4	5	5	5
M15 マリーゴールド	4	5	5	4~5
D16 オレンジ	3~4	4~5	5	4~5
ED17 サルビア	3~4	4~5	4~5	3~4
L18 ペールピンク	4	5	5	5
L19 ピーチ	4	5	5	5
L20 アッシュピンク	4	5	5	5
M21 コーラル	4	5	5	5
M22 ローズレッド	4	5	5	5
M23 サンゴ	4	5	5	5
M24 キャメル	4	5	5	5
M25 灰桜	4	5	5	5
M26 レンガ	4	5	5	5
ED27 赤茶	4	4~5	5	4~5
ED28 レッド	4	4~5	5	3~4
ED29 ワイン	4	4~5	5	3~4
ED30 エンジ	4	4~5	5	3~4
ED31 マルーン	4	4~5	5	4~5
ED32 コゲ茶	4	4~5	5	4~5

ED33 カッチ	4	4~5	5	4~5
ED34 コーヒーブラウン	4	4~5	5	4~5
L35 アップルグリーン	4	5	5	5
L36 わかたけ	4	5	5	5
L37 えんどう	4	5	5	5
M38 すすき	4	5	5	5
M39 からし	4	5	5	5
D40 ターメリック	4	5	5	5
D41 テラコッタ	4	5	5	5
D42 ワサビ	4	5	5	5
M43 黄土色	4	5	5	5
M44 赤ねず	4	5	5	5
M45 うぐいす	4	5	5	5
M46 わかば	4	5	5	5
M47 リーフグリーン	4	5	5	5
D48 エバーグリーン	3~4	5	5	5
D49 オリーブ	3~4	5	5	4~5
D50 抹茶	4	5	5	4~5
ED51 ミリタリー	3~4	5	5	4~5
L52 薄ピンク	4	5	5	5
L53 濃ピンク	4	5	5	5
M54 ローズピンク	4	5	5	5
D55 チェリー	4	5	5	5
D56 ローズ	4	5	5	5
M57 コスモス	4	5	5	5
D58 パンジー	4	5	5	5
D59 ロイヤルパープル	4	5	5	5
ED60 バイオレット	4	5	5	5
L61 パープル	4	5	5	5
M62 ラベンダー	4	5	5	5
M63 ライラック	4	5	5	5
D64 アイリス	4	5	5	5
M65 ブルー	4	5	5	5
D66 コバルトブルー	4	5	5	5
ED67 プリンセスブルー	3~4	4~5	5	4~5
ED68 ネイビー	3~4	4~5	5	4~5
L69 レモンライム	4	5	5	5
M70 ライムグリーン	4	5	5	5
M71 ブルーミント	4	5	5	5

M72 ナイルブルー	4	5	5	5
L73 アッシュブルー	4	5	5	5
L74 ミント	4	5	5	5
M75 ターコイズグリーン	4	5	5	5
M76 あさみどり	4	5	5	5
ED77 若草	4	5	5	5
ED78 エメラルドグリーン	4	5	5	5
D79 ターコイズブルー	4	5	5	4~5
ED80 シアン	4	5	5	4~5
ED81 ナイルグリーン	4	5	5	4~5
ED82 ピーコックグリーン	4	5	5	4~5
D83 ライトグリーン	4	5	5	5
ED84 パセリ	4	4~5	5	5
ED85 エメラルドブルー	3~4	4~5	5	4~5
L86 淡グレー	4	5	5	5
M87 シルバーグレー	4	5	5	5
L88 サックスグレー	4	5	5	5
L89 ペールブルー	4	5	5	5
L90 スカイブルー	4	5	5	5
L91 ヒヤシンス	4	5	5	5
M92 ブルーグレー	4	5	5	5
M93 淡ブルー	4	5	5	5
M94 コバルトブルー	4	5	5	5
D95 サファイヤブルー	4	5	5	5
M96 グレー	4	5	5	5
D97 チャコール	4	5	5	4~5
ED98 深緑	3~4	4~5	4~5	2~3
D99 ハナ紺	3~4	4~5	4~5	2~3
ED100 濃紺	3~4	4~5	4~5	2~3
ED101 インディゴ	3~4	4~5	4~5	2~3
ED102 クロ	3~4	4~5	4~5	2~3

この堅牢度検査は自社のピーカー室で行っております。外部検査機関のものが必要な場合ピーカー担当者にお伝えください。ご指定の検査機関に検査を依頼致します。（有料の場合あり）